

あゆみ保育園・0.1 μ 以下プロジェクト① 結果報告

あゆみ保育園 12月発行

12月11日(土)ワックス剥離・施工作业

- ・室内の床ワックスを剥離し、新しくワックスがけを行いました。
- ・ワックス剥離作業・散布作業により、放射線量が減少しました。

施工前

0.1 μ 以上の放射線量です



施工後

0.093 μ 前後まで線量が下がりました



12月17日(土)園舎洗浄作業

- ・高圧洗浄機にて除染作業を行いました
- ・園舎(玄関・外壁・屋上・雨どい・ベランダ・テラス側溝・非常階段・倉庫など)の洗浄により放射線量が減少しました。

施工前

0.093 μ 前後の放射線量です



施工後

0.07 μ 前後まで線量が低下しました



今後も、保育環境の整備に努めてまいります